



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5; tel./fax (23) 697-26-34; psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-dzialdowo

Działdowo, dnia 18.09.2023 r.

HK.9020.3.52.2023

Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Zieluńska 26  
13-230 Lidzbark

## OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lidzbark  
(wodociąg zaopatruje w wodę miejscowości: Lidzbark, Jamielnik, Bryńsk, Klonowo, Wleusk-  
Wieś, Wleusk-Osada, Słup, Cibórz-Osada, Cibórz-Wieś, Miłostajki, Nadleśnictwo Lidzbark,  
Zalesie, Podcibórz, Koty, Ostrowy-Wieś, Belk Kolonia - gm. Lidzbark  
oraz Buczkowo gm. Górzno, Czarny Bryńsk gm. Górzno, Traczyska gm. Górzno)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie w oparciu o § 22 ust 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Lidzbark.

### Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie wydaje ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Lidzbark na podstawie analizy wyników badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniach 12.09.2023 r. oraz 15.09.2023 r. z wodociągu publicznego Lidzbark:

- SUW Lidzbark- punkt pobrania wody uzdatnionej; Nr próbki: W-6185-23; Sprawozdanie z badań Nr 6791/2023 z dnia 15.09.2023 r.,
- Lidzbark- Oczyszczalnia Ścieków, łazienka, kran nad umywalką; Nr próbki: W-6156-23; Sprawozdanie z badań Nr 6768/2023 z dnia 15.09.2023 r.,
- Lidzbark- ul. Nowa 9, kran na zewnątrz budynku; Nr próbki: W-6183-23; Sprawozdanie z badań Nr 6789/2023 z dnia 15.09.2023 r.,
- Lidzbark- ul. Myśliwska 1, kran na zewnątrz budynku; Nr próbki: W-6184-23; Sprawozdanie z badań Nr 6790/2023 z dnia 15.09.2023 r.,
- Miłostajki- punkt czerpalny obok placu zabaw; Nr próbki: W-6157-23; Sprawozdanie z badań Nr 6769/2023 z dnia 15.09.2023 r.,
- Jamielnik- budynek mieszkalny, obok stawu, kran na zewnątrz budynku; Nr próbki: W-6159-23; Sprawozdanie z badań Nr 6771/2023 z dnia 15.09.2023 r.,
- Jamielnik- punkt czerpalny obok posesji nr 38; Nr próbki: W-6186-23; Sprawozdanie z badań Nr 6792/2023 z dnia 15.09.2023 r.,
- Klonowo 47- punkt czerpalny na zewnątrz budynku; Nr próbki: W-6160-23; Sprawozdanie z badań Nr 6772/2023 z dnia 15.09.2023 r.,
- Wleusk-Osada 23- kran na zewnątrz budynku; Nr próbki: W-6162-23; Sprawozdanie z badań Nr 6774/2023 z dnia 15.09.2023 r.,
- Słup- punkt czerpalny na zewnątrz budynku; Nr próbki: W-6163-23; Sprawozdanie z badań Nr 6775/2023 z dnia 15.09.2023 r.,

- Cibórz-Osada- kran na zewnątrz budynku; Nr próbki: W-6164-23; Sprawozdanie z badań wody Nr 6776/2023 z dnia 15.09.2023 r.,
- Cibórz-Wieś 14/2- kuchnia, kran nad zlewem; Nr próbki: W-6165-23; Sprawozdanie z badań Nr 6777/2023 z dnia 15.09.2023 r.,
- Nadleśnictwo Lidzbark- punkt czerpalny; Nr próbki: W-6166-23, Sprawozdanie z badań Nr 6778/2023 z dnia 15.09.2023 r.,
- Zalesie- kran na zewnątrz budynku; Nr próbki: W-6167-23; Sprawozdanie z badań Nr 6779/2023 z dnia 15.09.2023 r.,
- Podcibórz 1- punkt czerpalny na zewnątrz; Nr próbki: W-6168-23; Sprawozdanie z badań Nr 6780/2023 z dnia 15.09.2023 r.,
- Koty- punkt czerpalny; Nr próbki: W-6169-23; Sprawozdanie z badań Nr 6781/2023 z dnia 15.09.2023 r.,
- Ostrowy Wieś 7- kran na zewnątrz budynku; Nr próbki: W-6170-23; Sprawozdanie z badań Nr 6782/2023 z dnia 15.09.2023 r.,
- Bełk Kolonia- kran na zewnątrz budynku; Nr próbki: W-6171-23; Sprawozdanie z badań Nr 6783/2023 z dnia 15.09.2023 r.,
- Czarny Bryńsk gm. Górzno- EKOCZAR, kran na zewnątrz budynku; Nr próbki: W-6173-23; Sprawozdanie z badań Nr 6786/2023 z dnia 15.09.2023 r.,
- Bryńsk 125- łazienka, kran nad umywalką; Nr próbki: W-6339-23; Sprawozdanie z badań Nr 6820/2023 z dnia 18.09.2023 r.,
- Traczyska 10- piwnica, kran czerpalny; Nr próbki: W-6341-23; Sprawozdanie z badań Nr 6822/2023 z dnia 18.09.2023 r.,
- Buczkowo- budynek gospodarczy, kran; Nr próbki: W-6342-23; Sprawozdanie z badań Nr 6823/2023 z dnia 18.09.2023 r.,
- Wleusk 13/2- kran na zewnątrz budynku; Nr próbki: W-6345-23; Sprawozdanie z badań Nr 6825/2023 z dnia 18.09.2023 r.

W zbadanych próbkach, jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 części A tabela Nr 1 oraz w załączniku Nr 1 część C tabela Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Na podstawie analizy wyników badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Lidzbark oraz na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Działdowie

*mgr Grażyna Mówińska*  
*Specjalista zdrowia publicznego*  
*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

*Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE)*

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Lidzbarka  
ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark
2. Burmistrz Miasta i Gminy Górzno  
ul. Rynek 1, 87-320 Górzno